

ОТЧЁТ

по устранению нарушений, выявленных в ходе плановой выездной проверки
представителями ТО НД Долинского района
в МБОУ СОШ с. Стародубское

В ходе плановой выездной проверки, проведённой в период с 12 по 16 ноября 2018 г. государственным инспектором Долинского района по пожарному надзору Д. А., были выявлены нарушения обязательных требований, установленных Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Правил противопожарного режима в РФ. По выявленным нарушениям проведена работа по устранению причин и условий, им способствующих. Проведена беседа с лицом, ответственным за пожарную безопасность на объекте, вынесено устное предупреждение.

Содержание нарушений	Мероприятия по устранению нарушений
1. На объекте защиты руководитель организации не организовал проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазопроницаемости, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями. Не заделаны места прохождения коммуникаций в помещении электрощитовой.	После проведения капитального ремонта отопительной системы учреждения остались незаделанными отверстия и зазоры в местах прохождения труб, что нарушало предел огнестойкости и дымогазопроницаемости. В настоящее время данное нарушение устранено: в щитовой заделаны отверстия и зазоры в местах прохождения трубы отопления.
2. На объекте защиты руководитель организации не организовал проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазопроницаемости, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями. Не заделано место прохождения трубы из кабинета № 11.	После проведения капитального ремонта отопительной системы учреждения остались незаделанными отверстия и зазоры в местах прохождения труб, что нарушало предел огнестойкости и дымогазопроницаемости. В настоящее время данное нарушение устранено: в кабинете № 11 заделаны отверстия и зазоры в местах прохождения трубы отопления.

Директор



И. Б. Бушаева